



Fortschritt bei Schwimmbad-Sanierung in Budenheim: Jetzt steht das Innengerüst

Das trockengelegte Budenheimer Hallenbad ist eine Großbaustelle: Das riesige neue Gerüst füllt den ganzen Innenraum aus. Jetzt kann die dringend notwendige Sanierung des Daches erfolgen. Die Renovierung des 40 Jahre alten Waldschwimmbad

des kostet voraussichtlich 1,2 Millionen Euro. Denn nicht nur das Dach samt Dämmung und die Fenster müssen erneuert werden, der Keller benötigt eine Betonsanierung. Wann Schwimmbad und Sauna wieder eröffnet werden, steht noch nicht fest –

Februar wird es bestimmt, sagte der Vorstandsvorsitzende der Gemeindewerke, Jörg Gräf. Der ursprüngliche Zeitplan – nach dem das Innengerüst bereits wieder abgebaut wäre – kann jedenfalls nicht eingehalten werden. Foto: hbz/Wallerius